



Lenkerumbau



handlebar modification



modifica del manubrio






modification du guidon



modificación del manillar

Art.Nr.: 30477-007







Ø 4 mm

Bitte beachten Sie die korrekte Stellung der Lenkerarmatur bevor Sie bohren. In umgekehrter Reihenfolge zusammen setzen.

Please take care of the correct position of the tiller pod before drilling into the handlebar. Reassemble in reverse order.

